ANÁLISIS DE RIESGO PARA LA ESTRUCTURA COLAPSADA LOCALIZADA EN LA CALLE 66A N° 95-11 / 35, CON FINES DE DETERMINAR SU POSIBLE RECUPERACIÓN

LEONARDO RUIZ CASTRO
FRANCK HELMUTH GIRALDO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL ALTERNATIVA TRABAJO DE GRADO BOGOTÁ D.C. 2015

ANÁLISIS DE RIESGO PARA LA ESTRUCTURA COLAPSADA LOCALIZADA EN LA CALLE 66A N° 95-11 / 35, CON FINES DE DETERMINAR SU POSIBLE RECUPERACIÓN

LEONARDO RUIZ CASTRO FRANCK HELMUTH GIRALDO

Trabajo de Grado para optar al título de Ingeniero Civil

Asesor
ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PAEZ
Ingeniero Civil

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL ALTERNATIVA TRABAJO DE GRADO BOGOTÁ D.C. 2015



La presente obra está bajo una licencia:
Atribución 2.5 Colombia (CC BY 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/

Usted es libre de:

Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

hacer obras derivadas

hacer un uso comercial de esta obra



Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).

Nota de Aceptac
Firma del presidente del Jura
Firma del Jura
Firma del Jura

Agradezco en primera instancia a Dios por haberme acompañado en este gran camino que hoy muestra la puerta que se abre hacia grandes oportunidades tanto a nivel personal y profesional; gracias también porque nunca me dejaste flaquear ni perder la fe en momentos difíciles. También a mi familia y amigos, a ustedes les dejo estas palabras y el más sincero sentimiento de gratitud, como un pequeño reconocimiento a su esfuerzo y apoyo incondicional durante el transcurso de mi vida, porque han contribuido al cumplimiento de mis metas, y porque han sido también una fuente de estímulo y dedicación para lograr vencer diferentes obstáculos.

FRANCK H. GIRALDO FLOREZ

Agradezco a mis Padres Rafael e Isabel, mis hermanos Diana, Rafael, Ana María y Camila, a mis familias Ruiz Castro y todas aquellas personas Docentes, Amigos, compañeros que me ayudaron con una voz de aliento a culminar esta etapa de mi vida, quienes con su apoyo estuvieron en esos momentos de lucha incansable, por aquellos que ya no están en vida y fueron un pilar importante en mi carrera por sus enseñanzas y sabiduría, en especial a dos mujeres que aun en vida me dejan una moraleja de fortaleza, madurez, de no desfallecer en los momentos difíciles, ellas son mis Abuelas.

LEONARDO RUIZ CASTRO

Estamos finalizando una de las etapas más importantes en nuestras vidas, la cual brinda nuevas oportunidades a nivel individual y aún más importante a nuestra comunidad, por tal razón agradecemos a Dios por permitirnos esta oportunidad de acceder a la formación profesional y por sus bendiciones que llevaron a culminar con éxito esta etapa a nuestra Alma Mater, Universidad Católica de Colombia, a nuestro director de trabajo de grado, mentor y amigo y de quien recibimos todo el apoyo necesario para realizar este proyecto el Ing. Álvaro Rodríguez, a todos los profesionales que conforman la planta administrativa y docentes que a lo largo de este camino compartieron sus conocimientos y experiencias facilitando la construcción de personas integras, con el fin de optar el título de Ingenieros Civiles.

Gracias.

TABLA DE CONTENIDO

GL	OSARIO	11
1.	INTRODUCCIÓN	12
2.	ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN	14
3.	PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	26
4.	MARCO GEOGRAFICO	27
5.	MARCO DE REFERENCIA	28
	5.1 Marco Teórico	28
	5.2 Marco Conceptual	28
6.	OBJETIVOS	30
	6.1 Objetivo General	30
	6.2 Objetivos Específicos	30
7.	ALCANCES Y LIMITACIONES	31
8.	METODOLOGÍA	32
9.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	33
10.	PRODUCTOS A ENTREGAR	34
11.	INSTALACIONES Y EQUIPOS REQUERIDOS	35
12.	PRESUPUESTO DEL TRABAJO DE GRADO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN	36
13.	ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN	37
14.	CONCLUSIONES	38
15.	RECOMENDACIONES	39
16.	BIBLIOGRAFÍA	40
	ANEXOS	

LISTA DE IMÁGENES

Figura 1. Estantería y embalaje de mercancía. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S	14
Figura 2. Estantería y embalaje de mercancía. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S	15
Figura 3. Estantería y embalaje de mercancía. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S	15
Figura 4. Fachada. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.	16
Figura 5. Muelle de carga. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.	16
Figura 6. Bodega afectada. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.	17
Figura 7. Bodega afectada. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.	18
Figura 8. Bodega y edificio administrativo afectado. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S	18
Figura 9. Muelle de carga afectado. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S	19
Figura 10. Muelle de carga afectado. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S	19
Figura 11. Bodega después del siniestro. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S	20
Figura 12. Edificio administrativo después del siniestro. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S	21
Figura 13. Demolición y retiro de escombros. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S	21
Figura 14. Demolición y retiro de escombros. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S	22
Figura 15. Resultado final de la limpieza general. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S	22
Figura 16. Estado actual de lozas. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S	23
Figura 17. Estado actual de lozas. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S	23
Figura 18. Estado actual de lozas. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S	24
Figura 19. Estado actual de cajas de inspección. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S	24
Figura 20. Estado actual de primer piso administrativo. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S	25
Figura 21. Fotografía aérea extraída de: https://earth.google.com	27

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Informe de bomberos. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S	41
Anexo 2. Informe FOPAE. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.	44
Anexo 3. Escrituras del predio. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.	56
Anexo 4. Cotización de laboratorios. Fuente: Autores del documento	71

GLOSARIO

CIMENTACIÓN: Conjunto de elementos estructurales cuya misión es transmitir las cargas de la edificación o elementos apoyados a este al suelo distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales.

ESTRUCTURA: Conjunto de elementos que mantienen su forma y su unidad con el fin de resistir cargas por el uso y por su peso propio, dándole forma a un cuerpo.

MATERIALES: Es la materia prima o productos de manufactura, empleados en la construcción de diferentes infraestructuras en la ingeniería civil.

TOPOGRAFÍA: Es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de una superficie con sus formas y detalles.

LABORATORIO: Es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico.

PATOLOGIA: Es una práctica que se realiza con el fin de establecer el grado de deterioro de los elementos estructurales, con el fin de establecer futuros tratamientos o procedimientos para el buen mantenimiento de la estructura en estudio.

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene la finalidad de analizar la estructura residual de dos bodegas con áreas aproximadas de 3400 m2, las cuales fueron expuestas a una congragación de grandes proporciones, como resultado comprometió la estabilidad de la infraestructura; finalmente fue demolida en atención a las recomendaciones del FONDO PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS – FOPAE.

Actualmente, el predio cuenta con elementos estructurales de cimentación (losas y zapatas), las cuales serán el producto de análisis, debido a que durante este tiempo (aproximadamente 3 años) fue expuesta a diferentes acciones naturales, altas temperaturas; adicionalmente existe una reclamación ante la aseguradora. Aparte dichos elementos estructurales deberán ser analizados en todo aspecto físico y constructivo, ya que las consideraciones a evaluar serán acordes a las exigencias actuales por las entidades reguladoras para cualquier tipo de construcción.

La investigación tendrá como eje principal y parámetro técnico, la determinación el nivel de riesgo, al realizar una construcción nueva sobre una estructura (cimentación), construida aproximadamente hace 30 años "informacion suministrada por el propietario, con el fin de ser validada con la base de datos en curaduria " y la evaluación de las propiedades fisico-mecanicas según los resultados de pruebas y ensayos, los cuales deberán cumplir con los requisitos mínimos que exige El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), con el fin de dar la confiabilidad y garantía que la estructura final deberá cumplir los estándares mínimos de seguridad y estabilidad.

Tomando del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) es una norma técnica colombiana encargada de reglamentar las condiciones con las que deben contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a sismos sea favorable. Fue promulgada por el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, el cual fue sancionado por el presidente Álvaro Uribe. Posteriormente al decreto 926 de 2010 han sido introducidas modificaciones en los decretos 2525 del 13 de julio de 2010, 092 del 17 de enero de 2011

y 340 del 13 de febrero de 2012.

La norma fue sometida a evaluación durante 3 años, hasta que obtuvo la aprobación por parte de los ministerios de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, de Transporte y del Interior. Uno de los puntos más relevantes de esta versión es el nuevo mapa de sismicidad elaborado por la Red Sismológica Nacional adscrita al Ingeominas, que permite identificar de manera más acertada zonas de amenaza sísmica. Este permitirá hacer variaciones en los diseños estructurales, dependiendo de si la zona es alta, intermedia o baja. Para realizar este mapa se registraron entre 1995 y el 2009 alrededor de 22.000 eventos adicionales (a los 13 mil que crearon la versión NSR-98) que permitieron realizar un mejor estimativo. ¹

¹ Reglamento Colombiana de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). http://es.wikipedia.org/

2. ANTECEDESTES Y JUSTIFICACION

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. es una compañía dedicada a la comercialización de víveres para instituciones educativas, hoteles, clubes, hospitales, restaurantes, etc. Dicha compañía tiene dos predios los cuales tenían construidas unas bodegas con el fin de almacenar todo tipo de insumo necesarios para la operación de sus clientes como lo es productos de alimentos (congelados, precocidos y procesados), licores, aseo, etc. A continuación de dan a conocer el estado en que se encontraban las bodegas anteriormente a los hechos ocurridos en el año 2012.



Figura 1. Estantería y embalaje de mercancía. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.



Figura 2. Estantería y embalaje de mercancía. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.



Figura 3. Estantería y embalaje de mercancía. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.



Figura 4. Fachada. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.



Figura 5. Muelle de carga. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.

Para efectos de nuestro interés todos estos insumos anteriormente mencionados se encontraban en las bodegas ubicadas en la CALLE 66 A No 95 35 y CALLE 66 A No 95

11 (correspondientes a las fotografías anteriormente presentadas), las cuales el pasado 21 de Enero del año 2012, fueron noticia a nivel nacional por la magnitud de un incendio a gran escala, al parecer, propiciado por un corto circuito dentro de una de las dos bodegas. Dando como resultado perdida de los insumos y comprometiendo gran parte de la infraestructura que se encontraba en esos momentos, a continuación se presenta un archivo fotográfico pocos momentos después del incendio.



Figura 6. Bodega afectada. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.



Figura 7. Bodega afectada. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.



Figura 8. Bodega y edificio administrativo afectado. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.



Figura 9. Muelle de carga afectado. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.



Figura 10. Muelle de carga afectado. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.

Para efectos de análisis o como información valida, para tener en cuenta tenemos los informes respectivos del CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA D.C. (ver anexo 1) y del FONDO DEL PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS – FOPAE (ver anexo 2), quienes realizaron diferentes labores con el fin de concluir las posibles causas reales que dio inicio a dicho evento que termina con los resultados ya conocidos.

Momentos posteriores a los hechos, se procedió a realizar la demolición de los pocos elementos estructurales que se encontraban en el sitio, comprometiendo por su baja estabilidad; dicha actividad fue basada y acogida, en base al informe previo generado por FOPAE, quien es la entidad que genera un diagnostico técnico resultado del siniestro. A continuación se presentas fotografías, en el momento preciso donde se realizan la demolición de dichos elementos estructurales ya mencionados.



Figura 11. Bodega después del siniestro. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.



Figura 12. Edificio administrativo después del siniestro. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.




Figura 13. Demolición y retiro de escombros. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.



Figura 14. Demolición y retiro de escombros. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.




Figura 15. Resultado final de la limpieza general. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.

En la actualidad, debido al proceso que se viene adelantando con la entidad aseguradora, no ha sido posible construir nuevamente, ya que la reclamación sigue vigente y a la espera de un dictamen satisfactorio para el propietario del inmueble afectado, quien manifiesta ser afectado en dos ocasiones, en el siniestro y con la dilatación del proceso actual con la aseguradora.



Figura 16. Estado actual de lozas. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.



Figura 17. Estado actual de lozas. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.



Figura 18. Estado actual de lozas. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.



Figura 19. Estado actual de cajas de inspección. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.



Figura 20. Estado actual de primer piso administrativo. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.

3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA

Acorde a las necesidades de la persona propietario del predio expuesto a la conflagración, el predio se encontraba asegurado contra daños a terceros y por siniestros ajenos a voluntad. La institución juega un papel importante en la expedición de un documento imparcial con alta credibilidad, con el ánimo de generar una herramienta no cuestionable al proceso de reclamación de dicha persona a la entidad aseguradora del predio, ya que en estos momentos se encuentra en una situación donde básicamente la aseguradora busca no reconocer monetariamente la estructura actual (losas y elementos estructurales de cimentación) y por otra parte el propietario exige la cobertura total, con el fin de no generar riesgos y llevar a cabo un proyecto nuevo, confiable y seguro para el personal que se dispondría a trabajar en dichas instalaciones, conforme a la normatividad constructiva vigente.

4. MARCO GEOGRAFICO

Las predios afectados corresponden a las siguientes direcciones CALLE 66 A No 95 35 ESCRITURA No 600 21021972 y CALLE 66 A No 95 11 ESCRITURA No 5711 05121967, en la localidad de Engativá de Bogotá D.C., las cuales tenían uso de bodegaje de víveres para la compañía VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. (ver anexo 3)




Figura 21. Fotografía aérea extraída de: https://earth.google.com

5. MARCO DE REFERENCIA

5.1. MARCO TEORICO

Nuestro compromiso es generar un resultado, donde prime la integridad humana al dar uso una estructura conforme a los fines preestablecidos, es por ello que nuestro marco teórico se basa en la normatividad vigente, la cual deberá ser cumplida a cabalidad y acogida de la mejor forma. Para ello, nos basamos en:

- El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10).
- Plan de Ordenamiento Territorial / Localidad de Engativá.
- Norma Técnica Colombiana
- Código de Construcción del Distrito Capital de Bogotá (Acuerdo 20 de 1995)

5.2. MARCO CONCEPTUAL

Las normas nos ayudan a mejorar nuestro nivel de vida, mejora nuestro entorno llevándonos a sitios cada vez más seguros al minimizar riesgos de vulnerabilidad, por ello, nos enfocamos en los términos del Código de Construcción del Distrito Capital de Bogotá (Acuerdo 20 de 1995), con el fin de direccionar cualquier otra normatividad aplicable a los estándares mínimos de construcción en nuestro país.

Artículo 11º.- El Código de Edificaciones trata sobre los siguientes aspectos:

- 1. Disposiciones Generales: Objetivo y alcance del Código de edificaciones, normas para su actualización, vigencia y control, e indicaciones para la utilización del Código.
- 2. Requisitos de Diseño Arquitectónico: Normas referentes diseño de medios de evaluación, los requisitos de resistencia y protección contra el fuego, las normas para iluminación, ventilación, protección contra la intemperie, almacenamiento de basuras, chimeneas y otras relacionadas.
- 3. Requisitos Estructurales: Requisitos para cimentaciones y las estructuras de concreto, mampostería, madera, elementos metálicos y vidrios.
- 4. Requisitos para instalaciones: Normas para instalaciones interiores eléctricas,

telefónicas, hidráulicas y sanitarias, para gases, sistemas de detección y extinción de incendios, sistemas de incineración, sistemas de transporte vertical y sistemas industriales.

- 5. Licencias de Construcción: Procedimientos para la obtención de licencias de construcción.
- 6. Consideraciones sobre Construcción: Normas para la seguridad durante el proceso constructivo, se fijan normas sobre materiales y se adoptan pautas sobre supervisión técnica, inspección y control.
- 7. Consideraciones sobre Ocupación: Normas y procedimientos sobre el uso y conservación de edificaciones y sobre cambios de uso, demoliciones y alteraciones a edificaciones ²

² Acuerdo 20 de 1995. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2052

6. OBJETIVOS

6.1. Objetivo General

- Determinar, la viabilidad de construir un nuevo proyecto sobre los restos estructurales (cimentación), de una construcción antigua con la particularidad que fue expuesta a un incendio de gran magnitud.

6.2. Objetivos Específicos

- Recopilar información que determine condiciones y procedimientos constructivos de las bodegas afectadas.
- Analizar las condiciones reales en la que se encuentra la estructura actual.
- Estudiar ventajas y/o desventajas al construir sobre en una estructura residual, afectada por una conflagración de la magnitud a la cual estuvieron expuestos dichos elementos.
- Determinar la viabilidad de una nueva construcción al utilizar la estructura existente, bajo los parámetros normativos actuales.

7. ALCANCES Y LIMITACIONES

La estructura actual cuenta con cimentación (losas y zapatas) en concreto reforzado; la cual presenta un deterioro considerable. Este análisis determinara las condiciones actuales de dichos elementos estructurales, en base a los resultados de las actividades a realizar (Levantamiento topográfico, informes de laboratorio, informes de patología, análisis estructural y estudio de suelos), según el eje temático anteriormente mencionado.

- En este trabajo de grado se realizaran una serie de informes de investigación que arrojaran análisis y conclusiones que complementen la información recibida por parte del interesado, que para efectos de dicho trabajo corresponde a un tercero como compañía privada que tiene como razón social VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S., la cual fue afectada por un siniestro el pasado 21 de Enero del 2012, el cual conllevo a dar por perdida total dos bodegas en la cuales se almacenaban víveres para el funcionamiento de la misma.
- Las limitaciones previstas para el desarrollo del proyecto; es la información tangible suministrada por otras entidades involucradas en el proceso de reclamación ante la aseguradora de la compañía, con el ánimo de realizar una actividad con un diagnostico imparcial.

8. METODOLOGÍA

- a) Investigación y recopilación de información:
- Información en físico de la respectiva documentación, informes y/o archivos que nos indiquen el tiempo en el cual fueron construidas las bodegas en el inmueble afectado.
- Teniendo en cuenta la recopilación de la información anterior se verificara acorde al tiempo de construcción, la normatividad de la época para llevar a cabo dicha construcción.
- Se analizara la necesidad de generar muestras, pruebas y/o ensayos de patología de la poca estructura encontrada en el sitio, con el fin de establecer las condiciones físicas y mecánicas del concreto y acero, encontradas.
- b) Estudio de la información obtenida:
- Se realizara un análisis estructural de la estructura actual, donde básicamente se determinara el estado de todos los elementos encontrados.
- Se realizara un comparativo con respecto a la normatividad de la época en la cual se llevó a cabo dicha construcción vs normatividad actual. Esto con el fin de contextualizar o argumentar la viabilidad de construir nuevamente sobre los restos de estructura que encontramos actualmente en el predio.
- Análisis de resultados e información recopilada.
- c) Resultados, conclusiones y recomendaciones:
- Se generaran los respectivos cuadros comparativos teniendo en cuenta época vs normatividad.
- Se realizaran las respectivas conclusiones y/o recomendaciones de forma imparcial, con el fin de generar el concepto más ético, primando la seguridad humana.

9. CROGRAMA DE ACTIVIDADES

Según avance de proyecto se debe generar un cronograma para la recopilación y análisis

de resultados, para determinar los objetivos correspondientes.

10. PRODUCTOS A ENTREGAR.

PRODUCTOS A ENTREGAR					
TIPO	Nombre del producto	Fecha de entrega			
Documento	Análisis y conclusiones de los avances de los programas de Investigación y Extensión.				
Articulo	Análisis arrojados por la recopilación de la información recopilada.				
Poster	Gráficas, estadísticas y conclusiones				

11. INSTALACIONES Y EQUIPO REQUERIDO

- Computador con los siguientes software: Microsoft Excel Power Point Proyect-Publisher-Visio
- Biblioteca de la Universidad Católica de Colombia
- Decanatura del programa de Ingeniería Civil
- Departamentos de apoyo de los programas de Investigación y Extensión.
- Departamentos de semilleros de investigación.

12. PRESUPUESTO DEL TRABAJO Y RECURSOS FINANCIEROS.

	PRESUPUESTO GLOBA	AL DEL A	NTEPROYECT	О			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO						
1.1.	Comision topografica (incluye topografo y cadenero)	und	1	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00		
1.2.	Alquiler estacion topografica	dia	1	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00		
	SUBTOTA	L		1	\$ 1.000.000,00		
2	INFORMES						
2.1.	Informe laboratorio	und	1	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,0		
2.2.	Informe patologia	und	1	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,0		
	SUBTOTA	L			\$ 8.500.000,0		
3	ESTUDIOS TECNICOS						
3.1.	Estudio de suelos	und	1	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,0		
3.2.	Estudio estructural	und	1	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,0		
	SUBTOTAL						
4	FORMULACION DE ANTEPROYECTO						
4.1.	Recurso Humano-Honorarios y servicios personales				\$ 250.000,0		
4.3.	Fotocopias			_	\$ 40.000,0		
4.4.	Resmas de papel y papelería en general				\$ 46.000,0		
4.5.	Horas de internet				\$ 25.000,0		
4.6.	Transportes				\$ 82.000,0		
4.7.	Imprevistos				\$ 57.000,0		
	SUBTOTA	L			\$ 500.000,0		

Para efectos de conocer el mercado actual, en cuanto a los posibles ensayos y/o estudios de patología de elementos estructurales y su costo, se realizó una consulta previa de estos, con la salvedad que dichas propuestas deben ser reevaluadas una vez se realicen las respectivas visitas técnicas que el laboratorio o proveedor crea pertinentes. (Ver anexo 4)

\$ 17.500.000,00

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

13. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

De acuerdo con el cronograma de actividades se presentaran en las fechas estipuladas las siguientes actividades:

- Avances de la documentación a entregar en los cortes del semestre o como a bien lo indique el tutor o director de proyecto de grado
- Exposición ante el director de los trabajos de grado y tutor del mismo
- Articulo
- Poster

14. CONCLUSIONES

Dentro del alcance de este informe se contempló determinar, la viabilidad de construir un nuevo proyecto sobre los restos estructurales (cimentación), de una construcción antigua con la particularidad que fue expuesta a un incendio de gran magnitud; pero por algunos imprevistos este objetivo queda de resolver una vez la Universidad Católica de Colombia obtenga la viabilidad de continuar con el proceso por el propietario del inmueble.

Sin embargo se recopilo la información necesaria para determinar los antecedentes y condiciones actuales del predio donde se encontraban las bodegas afectadas.

15. RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar los diferentes procedimientos establecidos en los objetivos con el fin de recopilar la mayor información posible, ya que la necesidad prioritaria es establecer la viabilidad de realizar una nueva construcción al utilizar la estructura existente, bajo los parámetros normativos actuales. Esto solo se logra realizando adicionalmente los respectivos ensayos y tomas de muestras, a los diferentes materiales que componen los elementos estructurales encontrados en el sitio o lugar en estudio.

16. BIBLIOGRAFÍA

- Documentación suministrada por el propietario del inmueble afectado.
- Plan de Ordenamiento Territorial / Localidad de Engativá.
- www.bogotacurador1 (Curador Urbano 1).
- Norma Técnica Colombiana
- NSR-10 (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente)

ANEXO 1

Informe de bomberos. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.



CONSTANCIA

Delica Di-Grand Direct Distincts of the Control Distinct of the Control

P. DERMIN BENEZIN

SGR-EII-0455 -2012

Señor(a)
José Andrés Hoyos Vásquez
Calle 66 A Nº 95- 35
7561312
Bogotá.

La Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, D. C., hace constar que personal y equipo asignado a está unidad atendió la siguiente emergencia:

Tipo de servicio	1 7	Incendio Estructural		Nº c	de Servicio	s	44683	123	
Fecha del evento	1	21 de Enero de 2012				Hora	1	03:38	
Dirección	3	Calle 66 A Nº 95-35							
Datos del Vehículo	:			00000	***********	000000	20000		********
Barrio	=	Álamos	UPZ	1	73	Loc	alidad	1 :	10
Propietario	Ŧ	José Hoyos Cruz							
Ocupante	1.5	Ventas Institucionales	SAS.						
Razón Social	13	Ventas Institucionales	SAS.						
Quién firmo el PURD*	- 1					000000	0000	0000000	

Causas establecidas por la UAECOB	-	Accidental, Falla eléctrica. Ignición de material sólido combustible (Plástico) debido a la conducción de calor generada por calentamiento por resistencia y corto circuito en los cables de la instalación trifásica que conducia energía eléctrica hacia un compresor.
Zone de Origen	-	Cables ubicados en la parte superior sur-occidental del área de almacenamiento de empaque localizada en el costado sur parte media de la bodega.
Afectaciones o pérdidas	=	Producto del Incendio se presentaron daños y pérdidas en la edificación y en su contenido.
Observaciones	100	Además resultado del Incendio Estructural se presentaron afectaciones las bodegas contiguas en su estructura y los siguientes vehículos: 1). Camión Chevrolet NKR de placas (SLM-809) 2). Camión Chevrolet NKR de placas (VDX-415) 3). Camión Chevrolet NKR de placas (VDX-414) 4). Camión Chevrolet NKR de placas (SKM-176) 5). Camión Chevrolet NKR de placas (VDX-46) 6). Camión Chevrolet NKR de placas (VDX-411) 7). Camión Chevrolet NKR de placas (VDX-417).
Heridos	1	Carlos Moreno.
Muertos	1	NO.
Fecha de expedición	1	12 de febrero 2012
Estación que atendió el servicio	-	Garoés Navas B-15
Comandante del Incidente	1	Teniente. Juan Manuel Beltrán
Respuesta radicado #	1	2012TE2969









Camera 7 No. 32-33 Piso 7 PBX 3822500 www.homberostoosta.gov.co Linea de emergencia 123

NMS450652



CONSTANCIA

Cordialmente,

Sargento, Luis Fernando Caicedo Neira Equipo Investigación de Incendios Hoveto: Seo. Román Rodrígues Rodrígues.









ANEXO 2

Informe FOPAE. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.



FONDO DE PREVENCION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 09-07-2812 09-25-65-con y Atención DE EMERGENCIAS 09-07-2812 09-25-65-con y Atención de Emergencias Organi-AREA DE DISTINUISTO COMPANDA MARQUELLO ADENSA DE DISTINUISTO COMPANDA MARQUELLO ADENSA DE DISTINUISTO COMPANDA PROCUPIDIO GOMEZ CHOULLO ADENSA DE DISTINUISTO COMPANDA PROCUPIDIO GOMEZ CHOULLO ADENSA DE DISTINUISTO COMPANDA POR CO

Asunto: CR-14064

Gosery: ING MANUEL CANCHALA DI-6562

Doctor

BUENAVENTURA PROSPERO GÓMEZ CHIQUILLO

Alcalde Local de Engativá

Calle 71 # 73 A-44, Barrio Boyacá Teléfono: 2 916620

Ciudad.

CR-14064

	CK-14704
Referencia:	EVENTO SIRE 566276
Asunto:	Remisión Diagnóstico Técnico DI-6552
Predios:	Calle 66A # 95-59 Calle 66A # 95-35 Calle 66A # 95-11 Calle 66A # 95-09 Trasversal 93 # 65A-85 Trasversal 93 # 65A-79 Trasversal 93 # 65A-73 Calle 65A # 93-28 Calle 65A # 93-36 Sector Catastral Álamos Localidad de Engativá

Reciba un cordial saludo;

En atención al Evento SIRE 566276, reportado el día 21 de enero de 2012, por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá UAECOBB, en donde reportaban un incendio en una bodega donde se almacenaban alimentos. Me permito informarle que personal del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE, efectuó visita técnica el día 21 de Enero de 2012, al predio ubicado en la Calle 66A # 95-35 y predios aledaños y emitió el Diagnóstico Técnico DI-6552, del cual se anexa copia para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente.

MARGARITA CORDOBA GARÇIA Subdirectora de Emergencias

Copia Diagnostico Técnico DI-6552 (10 Páginas)

5r Juan Carlos Piraón - Calle 65A # 93-36 - Tel: 3184555497
5r. Albano Pera - Calle 65A # 93-28 - Tel: 2210612
5r. José Hoyns Cruz - Calle 65A # 97-35 - Tel: 7561312
Duvan Hemán Lógez - Subdirector de Técnica y Gestión - FOPAE (Copia Digital)

Flaboric: Ing. Manuel Canchalé González Aprebó: Ing. Tulio ismaol Villamit Vega

SE-2 002028-12

Copie

Página 1 de 1

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 Conmutador: 4292801 Fax: 4292833 www.fopae.gov.co mait.fopae@fopae.gov.co













Côdigo:	GAR-FT-03
Versión:	01
Código documental;	

DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-6552 SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Evento SIRE 566276

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: N	IANUEL CANCHALA GO	ONZALEZ			SOLICITANTE					
COE:	32	MOVIL: 8		Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial d Bomberos de Bogotá - UAECOBB						110
FECHA: 21 de enero de 2012 HORA: 06:00 a.m.		VIGENCIA: Temporal mientras no se modifique								
DIRECCIÓN:	Calle 66A # 95-59 Calle 66A # 95-35 Calle 66A # 95-11 Calle 66A # 95-09 Trasversal 93 # 65A- Trasversal 93 # 65A- Calle 65A # 93-28 Calle 65A # 93-36	79		ÁREA DIRE	CTA:		300	00 m²		
BARRIO:	RRIO: Sector Catastral Alamos			POBLACIÓN ATENDIDA: 230)	And propositions in the		
UPZ:				FAMILIAS	AMILIAS - ADULTO			OS 230 NIÑOS 0		
LOCALIDAD:				PREDIOS EV	/ALU/	DOS	4			
AAA0066COYX AAA0066COZM AAA0066CPAW AAA0066CPBS AAA0066CPDE AAA0066CPEP AAA0066CPEP AAA0066CMMS AAA0066CMNN		DOCUMENT	O RE/	MISORIO		CR-14	1964			
REMOCIÓN 3. ANTECEI	EN MASA	INUNDA	CIÓN		EST	RUCTUE	RAL	ı	х	

Los predios evaluados, se encuentran localizados en el Sector Catastral Álamos, en la Localidad de Engativá, y de acuerdo con los Planos Normativos de Amenaza por Remoción en Masa e inundación del Plan de Ordenamiento territorial de Bogotá - POT (Decreto 190 de 2004 por el cual se compilan los Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), se encuentran ubicados en una zona para la cual no se reporta amenaza por procesos de remoción en masa ni por inundación. (Ver Figura 1).

BOGOTA HUCZANA

Página 1 de 10

DI-6552 HUC/ANA Página 1 d
Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co



Còdigo:	GAR-FT-03			
Version:	01	,		
Código documental:				

4. DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Se presentó un incendio en las bodegas ubicadas en la Calle 66A # 95-35 y Calle 66A # 95-11, Sector Catastral Álamos en la Localidad de Engativá, donde se presentaron afectaciones en elementos estructurales y no estructurales de cubierta y muros de cerramiento del sitio, relacionados con colapso total de la cubierta y presencia de grietas y desprendimientos de elementos mampuestos en muros; el incendio por la radiación térmica también afecta los predios vecinos de la Calle 65A # 93-36 y Calle 65A # 93-36.

En los predios de la Calle 66A # 95-35 y Calle 66A # 95-11, donde se presentó el incendio, se emplazan dos (2) edificaciones de tres (3) niveles, con un área en planta cercana a los 3000 m², que tienen uso comercial (almacenamiento de viveres, alimentos y abarrotes en general), las edificaciones posiblemente cuentan con un sistema estructural de pórticos en concreto reforzado, con diafragmas rigidos (placas de entrepiso) conformadas por losas en concreto reforzado armadas en dos direcciones; las edificaciones hacia la zona posterior y lateral (costado oeste) están dispuestas como bodegas de dos (2) niveles en altura, cuya estructura en el perimetro está conformada por un sistema de pórticos en concreto reforzado, que confinan mampostería no estructural construída en unidades de arcilla de perforación horizontal; la zona de bodega de los predios en mención cuentan con cierre de cubierta liviana, construída en entramado metálico que soporta tejas de acero galvanizado.

En el predio de la Calle 65A # 93-36, (costado surpeste de los predios donde se presentó el incendio), se emplaza una edificación de dos (2) niveles, con un área construida en planta cercana a los 1700 m², que tiene uso industrial (bodegas de artículos eléctricos), la cual cuenta con un sistema estructural de pórticos en concreto reforzado, con cierre de cubierta liviana, construida en entramado metálico que soporta tejas de asbesto cemento y traslucidas. La edificación posiblemente antes del incendio no presentaba afectaciones y/o deficiencias en los elementos estructurales.

En el predio de la Calle 65A # 93-28, (costado sureste de los predios donde se presentó el incendio), se emplaza un edificio de dos (2) niveles variables dispuestos como bodegas, presentan uso comercial (almacenamiento de viveres, alimentos y abarrotes en general); esta bodega presenta una área posterior dispuesta como mezanine. En términos generales la bodega en mención, cuenta con un sistema estructural de pórticos en concreto reforzado, con placa aligerada en la zona de mezanine y placa maciza de concreto hacia la zona de fachada donde funcionan oficinas, la edificación cuenta con cierre de cubierta liviana, construída en teja de asbesto cemento soportada por entramado metálico. La edificación posiblemente antes del incendio no presentaba afectaciones y/o deficiencias en los elementos estructurales.

Por su parte en los predios de la Calle 66A # 95-59, Calle 66A # 95-09, Trasversal 93 # 65A-85 y Trasversal 93 # 65A-79, Trasversal 93 # 65A-73 aledaños a los predios de la Calle 66A # 95-35 y Calle 66A # 95-11(donde se presento el incendio), por medio de la inspección visual al exterior, no presentaron daños que compremetan su estabilidad estructural en el mediano plazo bajo cargas normales de servicio.

BOGOTÁ HUCZANA

DI-6552

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Commutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia Página Web: www.foose.cov.co y www.sire.gov.co mail: fopa-pafinae.gov.



Adicionalmente, el choque térmico debido al cambio brusco de temperatura cuando se aplica agua en la zona que presentaba el incendio, ocasiono que se afectaran directamente los muros perimetrales al costado Nor-este de los predios de la Calle 65A # 93-36 y Calle 65A # 93-28 aledaños al sitio donde se presentó el mencionado incendio; afectaciones relacionadas con presencia de fisuras y desprendimientos parciales de tejas en las cubiertas. Con base en la inspección visual, se identificaron daños directos en los elementos estructurales como las columnas que se localizan en el sector; afectaciones relacionadas con la pérdida de verticalidad leve y la presencia de grietas que alcanzan los 4 mm de abertura.

Por tanto, bajo cargas normales de servicio, existe compromiso en la funcionalidad y estabilidad estructural de la bodega emplazada en el predio de la Calle 66A # 95-35 y Calle 66A # 95-11, por causa de los daños en elementos no estructurales (muros perimetrales) y elementos estructurales de cubierta (entramado metálico), vigas y columnas, causados por el Incendio que tuvo lugar en dicho predio el día 21 de enero de 2012, y que presentan alto riesgo de caída y/o colapso. Consecuente se realizó la recomendación de restricción total de uso de toda el área donde se ubican los predios en mencion, hasta tanto se realice el retiro controlado de los escombros y se garanticen las condiciones de estabilidad de la zona.

Adicionalmente, la radiación térmica producto del incendio afecto directamente los muros no estructurales y los elementos estructurales (columnas y vigas) de las edificaciones emplazadas en los predios de la Calle 65A # 93-28 y Calle 65A # 93-36, en el área donde colindan con los predios de la Calle 66A # 95-35 y Calle 66A # 95-11 (donde se presentó el incendio); estas afectaciones se relacionan con la presencia de fisuras en los elementos de concreto y muros de mampostería que alcanzan los 4 mm de espesor; adicionalmente también se presentan desprendimientos de elementos mampuestos hacia la parte posterior de las bodegas ubicadas de las edificaciones emplazadas en los predios de la Calle 65A # 93-28 y Calle 65A # 93-36 en el segundo nível, en una franja aproximada de 10m de forma paralela a los muros posteriores que colindan con el predio vecino dondes es presentó el incendio; estas afectaciones evidencian un posible riesgo de caída y/o colapso de esos elementos en un futuro inmediato. Por tanto se considero que, en la actualidad la funcionalidad de las edificaciones de la Calle

BOGOTÁ HUCZANA

Página 3 de 10

DI-6552 Diagonal 47 1

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Commutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia Página Web: www.fspac.gov.co y www.sre.gov.co mail: fspaciafspac.gov



Código:	GAR-	FT - 03
Versión:	01	,
Código documental:		

65A # 93-28 y Calle 65A # 93-36, se encuentran comprometidas parcialmente, ante cargas normales de servicio. Consecuente se realizo la recomendación de restricción parcial de uso de la zona posterior de las edificaciones de la Calle 65A # 93-28 y Calle 65A # 93-36, hasta tanto se realice el retiro controlado de los elementos que presentan las afectaciones y se garanticen las condiciones de estabilidad del sector.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



de fachada de los predios emplazados en la Catle 66A 8 95-35 y Calle 66A 8 95-11, donde se presen



Página 4 de 10

DI-6552 Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia Página Web: www.fopae.gov.co y www.sre.gov.co mail: fopaesifopae.gov



Còdigo:	GAR-FT-03
Versión:	01
Código documental:	









Foto 3. Vista general hacia el costado occidental del predio de la Calle 66A # 95-35 y Callo 66A # 95-11 (donde se presento el incendio), se observar afectaciones en muros.





edio de la Calle 56.4.2 Foto 6. Vista guneral de la zuna posterior del predio de la Calle se i mocndio), en el J 95-35 y Calle 56.4.2 95-11, en el costado donde collectan con de la Calle 65.4.2 93-35, se observan munos del predio de la Calle 65.4.2 93-35, se observan munos del predio de la Calle 65.4.2 93-35, se observan munos del predio de la Calle 65.4.2 93-35.



Foto 7, Vista general del interior del predio de la Calle 654 # 91-36, no se observan daflos en los pórticos de concreto, ni en los muras.



DI-6552

Página 5 de 10 Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Commutador: 4292801 Fax: 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia Página Web: www.fopae.gov.co. y www.sie.gov.co mait: fopae@fopae.gov



Código:	GAR-FT-0				
Versión:	01	,			
Código documental:					

6. AFECTACIÓN:

¥Τ	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DANCS EN WIVIENDA
,	Juin Carlos Finzón	Cate 654 # 93-36	3184555497	10	10	0	Dubos en elementos no estructurales de tejas de plastico traslucidas y tejas de asbesto cemento auto seportado deformación y orificios por radiación térmica).
2	Albano Pera	Calle 65A F 93-28	2230612	80	80	0	Bahoc en elementos estructurales (columnas y vigas) y munos perimetrales, con presancia de figuras por la radiación térmica y desprendimientos parciales de cubierta
1	José Hoyos Cruz	Catio 66A # 95-35 Catio 66A # 95-31	7561312	140	0	0	Dubos, en elementos estructurales de cubierta (entramado mechalico, tejansi, culumnas y elementos no estructurales de munto perimetrales, en toda el área donde se emplasa el predis.

P. Total Personas A: Adultos N: Niños

AFECTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA:

The Internal Warner

SI	NO	X CUAL!	remguna								A
-		.cocupor	Detendales	daffor	0110	 esperarian	de	nn	implementar	las	

- RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarian de no implementar las recomendaciones)
- En el corto plazo, y mientras no sean retirados y reconstruidos los elementos estructurales de cubierta y muros perimetrales de los predios de la Calle 66A # 95-35 y Calle 66A # 95-11, donde se presentó el incendio, eventualmente se pueden presentar colapsos parciales y/o desprendimientos de elementos de mampostería a causa de las grietas y deformaciones que evidencian estos mismos.

Adicionalmente los muros de cerramiento posteriores de la Calle 66A # 95-35 y Calle 66A # 95-11 al costado sur-oeste presentan alta probabilidad de colapso en la actualidad, situación que puede causar afectaciones en los predios de la Calle 65A # 93-36 y Calle 65A # 93-28 por la posible caída de elementos de mampostería sobre la cubierta de dichos predios.

En el corto plazo, y mientras no sean retirados los elementos no estructurales de cubierta (tejas
plásticas y de asbesto cemento auto soportantes de la zona posterior al costado nor-este de los
predios de la Calle 65A # 93-36 y Calle 65A # 93-28, eventualmente se pueden presentar colapsos
parciales y/o desprendimientos de estos elementos, a causa de las fisuras y deformaciones que
evidencian estos mísmos.

8. ACCIONES ADELANTADAS

- El día 21 de enero de 2012, evaluación cualitativa de las edificaciones e infraestructura, emplazadas en los predios de la Calle 66A # 95-59, Calle 66A # 95-35, Calle 66A # 95-11, Calle 66A # 95-09, Trasversal 93 # 65A-85, Trasversal 93 # 65A-79, Trasversal 93 # 65A-73, Calle 65A # 93-28 y Calle 65A # 93-36, Sector Catastral Álamos en la Localidad de Engativá.
- El día 21 de enero de 2012, solicitud de restricción temporal de uso de la zona posterior del
 edificio emplazado en el predio de la Calle 65A # 96-36, sector Catastral Álamos en la Localidad de
 Engativá, mediante Acta 2489, firmada por el señor Juan Carlos Pinzòn; la restricción debe
 mantenerse hasta tanto se realice el retiro controlado de los elementos de cubierta y muros de
 cerramiento que pertenecen a los predios de la Calle 66A # 95-35 y Calle 66A # 95-11, hacia la zona
 posterior (costado nor-este).
- El dia 21 de enero de 2012, solicitud de restricción temporal de uso de la zona posterior del edificio emplazado en el predio de la Calle 65A # 96-28, sector Catastral Álamos en la Localidad de

BOGOTÁ HUCZANA

DI-6552

Página 6 de 10

Diagonal 47 No. 778 -09 Interior 11 - Commutador 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia Página Web: www.foose.gov.co. y www.sec.gov.co. mait: fopse@force.gov.



Código:	GAR-FT-03
Versión:	01
Código documental:	

Engativá, mediante Acta 2490, firmada por el señor Albano Pera; la restricción debe mantenerse hasta tanto se realice el retiro controlado de los elementos de cubierta y muros de cerramiento que pertenecen a los predios de la Calle 66A # 95-35 y Calle 66A # 95-11, hacia la zona posterior (costado nor-este).

El día 21 de enero de 2012, solicitud de restricción temporal de uso de toda el área donde se
emplazan los predios de la Calle 66A # 95-35 y Calle 66A # 95-11 (donde se presento el incendio),
Sector Catastral Álamos en la Locatidad de Engativá, mediante Acta 2491, firmada por el señor José
Hoyos Cruz; la restricción debe mantenerse hasta tanto se realice el retiro controlado de los
elementos de cubierta (tejas plásticas, de asbesto cemento y cerchas metálicas) y de los muros de
cerramiento, de modo que se garantice la estabilidad y funcionalidad de dicha edificación.

9. CONCLUSIONES

DI-6552

- La estabilidad estructural y funcionalidad de la toda la zona donde se emplazan los predios de la
 Calle 66A # 95-35 y Calle 66A # 95-11, Sector Catastral Álamos en la Localidad de Engativá, se
 encuentran comprometidas, bajo cargas normales de servicio por causa de los daños en elementos
 estructurales (cubierta y columnas), y en elementos no estructurales (muros perimetrales),
 causados por el incendio que ocurrió el día 21 de enero de 2012.
- La funcionalidad de la zona posterior del edificio emplazado en el predio de la Calle 65A # 93-36, Sector Catastral Álamos de la Localidad de Engativá, en el sector que colinda con los predios de la Calle 66A # 95-35 y Calle 66A # 95-11 (donde se presentó el incendio), se encuentran comprometidas, bajo cargas normales de servicio por causa de los daños en elementos no estructurales (cubierta) y por causa de posibles desprendimientos de mampuestos que provienen de las edificaciones donde se presento el incendio el dia 21 de enero de 2012.

Se destaca que la estabilidad estructural y la funcionalidad general de la edificación que se emplaza en el predio de la Calle 65A # 93-36, no se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio por causa de las afectaciones generadas por el incendio registrado en la zona posterior del predio, el dia 21 de enero de 2012.

 La funcionalidad de la zona posterior del edificio emplazado en el predio de la Calle 65A # 93-28, Sector Catastral Álamos de la Localidad de Engativá, en el sector que colinda con los predios de la Calle 66A # 95-35 y Calle 66A # 95-11 (donde se presentó el incendio), se encuentran comprometidas, bajo cargas normales de servicio por causa de los daños en elementos no estructurales (tejas y entramado metálico) y por causa de posibles desprendimientos de mampuestos que provienen de las edificaciones donde se presento el incendio el día 21 de enero de 2012.

Se destaca que la estabilidad estructural y la funcionalidad general de la edificación que se emplaza en el predio de la Calle 65A # 93-28, no se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio por causa de las afectaciones generadas por el incendio registrado en la zona posterior del predio, el día 21 de enero de 2012.

BOGOTÁ HUCANA

Página 7 de 10

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Commutador 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia Página Web: www.lopae.gov.co y www.sie.gov.co mail: fopae@fopae.gov



Còdigo:	GAR- FT - 03	
Versión:	01	•
Código documental:		

10. ADVERTENCIAS

- Para adelantar cualquier intervención en los predios, se debe consultar la reglamentación urbanistica definida para el sector por el Antiguo Departamento Administrativo de Planeación Distrital (hoy Secretaria Distrital de Planeación SPD), para establecer aspectos que no son competencia del FOPAE, relacionado con restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, tanto los estudios como las intervenciones a realizar deberán contar con el apoyo de personal idóneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto 926 del 19 de Marzo de 2010 y el Decreto 92 del 17 de Enero de 2011, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.
- Dado que la situación se presenta entre predios privados, el Fondo de prevención y Atención de Emergencias - FOPAE, está impedido para intervenir en estos predios; además no cuenta con proyectos ni recursos para reparación y/o mejoramiento de edificaciones, por lo que estos estudios y/o reparaciones deben ser adelantadas por el responsable y/o responsables del predio.

Me permito recordar que es obligación de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y efectuar el adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus instalaciones, como lo dispone el Código de Construcción para Bogotá D.C. (Acuerdo 20/95).

- Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada están basadas en la
 inspección visual, por tal razón pueden existir situaciones no previstas en él y se escapan de su
 alcance. Igualmente, se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial
 que sirva de soporte para reclamaciones. La información sobre el predio corresponde a la
 suministrada en campo por los habitantes del sector.
- La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector evaluado.

11. RECOMENDACIONES

- Al responsable y/o responsables de las edificaciones emplazadas en los predios de la Calle 66A # 95-35 y Calle 66A # 95-11, Sector Catastral Álamos en la Localidad de Engativá, mantener la restricción total de uso del área donde ubican estos predios, hasta tanto se realice el retiro controlado de los elementos de cubierta (entramado metálico, tejas) y muros perimetrales inestables con riesgo de colapso, hacia la zona posterior del los predios (costado sur-oeste) de modo que se garantice la estabilidad y funcionalidad de las edificaciones aledañas.
- Al responsable y/o responsables de las edificaciones emplazadas en los predios de la Calle 65A # 93-36 y Calle 65A # 93-28, Sector Catastral Álamos en la Localidad de Engativa, mantener la restricción parcial de uso de la zona posterior de estos predios, hasta tanto se realice el retiro controlado de los elementos de cubierta y muros perimetrales inestables que pertenecen a los predios de la Calle 66A # 95-35 y Calle 66A # 95-11, de modo que se garantice la funcionalidad de dichas edificaciones.

BOGOTÁ

DI-6552

Diagonal 47 No. 778 -09 Interior 11 - Commutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotà D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.



Código:	GAR-FT-03		
Versión:	01		
Còdigo documental:			

- Al responsable y/o responsables de las edificaciones emplazadas en los predios de la Calle 66A # 95-35 y Calle 66A # 95-11, Sector Catastral Álamos en la Localidad de Engativá, realizar el retiro controlado de los elementos estructurales (cubierta y columnas) y elementos no estructurales (muros perimetrales) afectados durante el incendio, de modo que se mitiguen los riesgos que pueden generar dichos elementos; operaciones en las cuales se deben cumplir los niveles de seguridad exigidos por la normativa, Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 y el Decreto 92 del 17 de Enero de 2011, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, para lo cual se deben cumplir estrictas normas de seguridad y contar con la asesoria de personal idóneo.
- Al responsable y/o responsables de las edificaciones emplazadas en los predios de la Calle 65A # 93-36 y Calle 65A # 93-28, Sector Catastral Álamos en la Localidad de Engativá, realizar el retiro controlado de los elementos no estructurales (tejas plásticas y de fibro cemento) afectados durante el incendio en los predios aledaños de la Calle 66A # 95-35 y Calle 66A # 95-11, de modo que se mitiguen los riesgos que pueden generar dichos elementos; operaciones en las cuales se deben cumplir los niveles de seguridad exigidos por la normativa, Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 y el Decreto 92 del 17 de Enero de 2011, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, para lo cual se deben cumplir estrictas normas de seguridad y contar con la asesoría de personal idóneo.
- A los responsables de las edificaciones emplazadas en la Calle 65A # 93-36 y Calle 65A # 93-28, Sector Catastral Álamos en la Localidad de Engativá, realizar un estudio detallado de patología, vulnerabilidad y reforzamiento estructural que permita conocer el grado o magnitud de la afectación interna en los elementos estructurales de las edificaciones, causados por el incendio registrado el día 21 de enero de 2012 en los predios de la Calle 66A # 95-35 y Calle 66A # 95-11. De igual manera, dichos estudios deben determinar las intervenciones a realizar en la totalidad de las estructuras para llevarlas a los niveles de seguridad establecidos en el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 y el Decreto 92 del 17 de Enero de 2011, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo con la normatividad vigente para el barrio. Esto con el propósito de garantizar durante la vida útil del inmueble, las condiciones adecuadas para su uso.
- A los responsables de las edificaciones emplazadas en la Calle 65A # 93-36 y Calle 65A # 93-28, Sector Catastral Álamos en la Localidad de Engativá, en caso de no existir restricciones, implementar acciones para la demolición y reemplazo, o para el reforzamiento, mantenimiento y mejoramiento de la calidad de la construcción, las cuales deben ser ejecutadas con el apoyo de personal idóneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 y el Decreto 92 del 17 de Enero de 2011, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo con la normatividad vigente para el barrio. Esto con el propósito de garantizar durante la vida útil del inmueble, las condiciones adecuadas para su uso.
- A los responsables de las edificaciones emplazadas en la Calle 65A # 93-36 y Calle 65A # 93-28, Sector Catastral Álamos en la Localidad de Engativá, en caso de no existir restricciones, implementar acciones para implementar acciones para el reforzamiento, mantenimiento y mejoramiento de la calidad de la construcción, las cuales deben ser ejecutadas con el apoyo de personal idóneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 y el Decreto 92 del 17 de Enero de 2011, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo con la normatividad vigente para el barrio. Esto con el propósito de garantizar durante la vida útil del inmueble, las condiciones adecuadas para su uso.

BOGOTÁ

DI-6552

Página 9 de 10 ta D.C. - Colombia

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Commutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia Página Web: www.foran.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov



Código:	GAR- FT - 03		
Versión:	01		
Código documental:			

- Se recomienda al responsable y/o responsables de las edificaciones evaluadas, realizar un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad de la misma e informar a esta entidad si se presentan camblos importantes que alteren o modifiquen su estabilidad.
- A la Alcaldía Local de Engativá, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante este Diagnóstico Técnico con el objeto de proteger la Integridad física de los habitantes, vecinos y transeúntes del sector evaluado.

	111
ANGEL MANUEL CANCHALA GONZALEZ	11/1/
INGENERO CIVIL	11
23202 - 196967 CND	Habory Babory
TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA	(Du
	111811111
75218-75094 CND 3	1
11///	Revisb
11110	. \
MUMULLI	
V- B- HARCAPITA CORDORA	GARCIA
SUBDIRECTORA EMERGENC	
	TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA INCENERO MINAS.— ESP GERENCIA. DE RECURSOS NATURALES 75218-75094 CND Vo. Bo., MARGARITA CORDOBA

BOGOTÁ HUCZANA

DI-6552

Página 10 de 10 gotá D.C. - Colombia

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Commutador: 4292801 Fax: 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia Página Web: www.fopae.gov.co y www.sre.gov.co mail: topaestropae.gov.

ANEXO 3

Escrituras del predio. Fuente: Ventas Institucionales S.A.S.

LL 18911417 00706 1 1 NUMERO : - - CINCO MIL SETE-En la ciudad de Bogotá, Distrito Especial, Departemento de Guddinamarcas, mublica de Colombia, siendo el día cinco (5) - - - - - - de Diciembre - _ de mil novecientos sesenta y siete (1. 9 6 7) an r L A Z A S., Notario Ter MENDOZA to mf. JORGE cero del Circuito de Bogotá, y en presencia de los testigos ins trumentales que e migo la ley mara e stos casos señeres : GUSTAVO ARDILA RAMIREZ y ALONSO DIAZ MORA. - - - - - - - - - varones, mayores de edad. vecinos de este Distrito Especial de buén crédito y en quienes no concurre causal alguna de impedimen pe to legal, compareció el señor SALCHON CROITORU C.V varén., mayory de edad, y de este vecindario, identificado con la cédula de ciu dadanía mimoro dos milbones novecientos cuarenta y un mil cuare ta y ocho (2.941.048) de Bogotá, y Libreta Militar número cien to dinquenta y nueve mil desciented sesenta y seis (1 5 9. 2 5 6) del Distrito Militar número cuatro (4) a quien yo el Mo tario, conosco personalmente y de lo cual doy fé y dijo. -----PRIMERO: -----Quer el exponente obra en este acto a nombre, en perresentación y en su calidad de Afoderado General de La Compense " URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CAPITALINAS LIMI TADA" Sociedad domicaliada en Bogotá, Distrito Especial, y cons tituida mediante la escritura nública número tres mil setecientos veintimueve (3. 7 2 9) de veintidos (2 2) de junio de mil no vecientos sesenta (1. 9 6 0) de la Notaría Quinta (5a.) de Bogoté, con el nombre de " URBANIZACION EL ROSAL LIMITADA " y reformada nor escritura número siete mil novecientos setenta y dos (7.972) de diez y siete (17) de diciembre de mil no vecientos sesenta (1. 9 6 0) y número siete mil treinta y sie te (7. 0 3 7) de veinticustro (-2 4) de noviembre de mil nove

20460

Sed Solo

cientos sesente y cinco (1. 9.6 5), todas de la Notaría Quinta (5a.) de Bogoth., socieded de la cuel es aroderedo general dl exponente, según los terminos del peragrafo segundo, clausula décima (10s.) de la escritura número siete mil treinta y siete (7. 0 3 7) de veinticuatro (2 4) de noviembre des mil nove cientos sesenta y cinco (1. 9 6 5) de la Motaria Quinta (5a.) de Begoth, registrada en el libros egundo (20.) vágina tres cientos movente y seis (3 9 6) missero descientos quince s. cua renta (215-3-40).---S E G U N D O :---- Que for medio de este múblico instrumento enejena a titulo de vente a Eavor de la so cieded " INVERSICUES TANISCONTINENTAL S.A. ", et derecho de domi nio y la mosesión que, la sociedad " URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIO NES CAPITALINAS LIMITADA " tiene sobre cuntro (4) solares lo tes de terreno que hacen parte de la Urbanización Los Alamos, primera otara, situada en Negota, Distrito Aspecial, zona de Un gativá y distinguida hoy en la nomenelatura distrital con el mu mero noventa y seis sepenta (9 6 - 6 0) de la Piagonal sesenta y cinco (6 5) con registro Cotastral número R raya siete mil quinientes noventa y ocho (R/ 7. 5 9 8) y R raya siete mil o checientos vointitres (R/ 7. 8 2 3) y conformada cor el englo bamiento según escritura número cinco mil ciento Creinta y siete (5. 13 7) de diez y siete (1 7) de noviembre de mil novecien tos esento y seis (1. 9 6 6) otorgada en la Notaría Tercora (3s.) de Bogotá, registreds en la "ficina de Registro de Instru mentos Públicos y Frivados de Bogotá esi :----Miro Frimero (lo.) pagina custrocientos veintimo (4 2 1) mimero veintidos mil ciento treinta y cinco A. 0 2 2. 1 3 5 A.) y matriculada así :---- Nogotá página ciento ochenta y tras (1 8 3) tomo mil ciento sieto (1. 1 0 7) de los Projina " Lo -rigovera " y Dri mavera Norte "los quales a su ves-Someran ratte de ún terreno de mayor extensión denominado lote dos (2) Santa loés Feciden tol. --- Estos solares lotes de terreno se distinguen con los mu meros cinco (5), seis (6) diez y seis (16) y diez y sic

10712

LI- 18911419

to (17) de la manzana uno (1) del sector Industrial "en el plano de loteo de Urbanización Los Alamos., Frimera Etapa Sentado por el Popartamento Administrati de l'Indificación Distrital.--El Lote mimoro cinco (5) tione una extensión su

revileieria de des mil seiscientes vainticieco Maras cuedradas (2.625 Vs2) y out o carrowillo dontris de les siguientes linderes especiales .---- For el Morte an veintionatre metros (24,00 Mts) con al lota-número dies y siste (1 7) de la manzana uno (1), nor al sur en veinticuatre mètres (24,00 Mts) cen,la calle se sents y mis (66)., wor el Oriente-en. setenta metres (70,00 lits) con los lotes números dos (2), tres (3) y custro (4) de la ·menzona uno (1), y nor el Occidente en setanda-metres (70,00 Mis) con el lote número seis (6) de la mensena uno (1).----El lete número mis (6) tiene una extensión surerficiaria de des mil misciontos veinticimes veras culdrellar (2.625 Ve2) y está comprendido dentro de los siguientes linderes eseccislos. -----Tor al 'lorta an vaintiquatro metros (24,00 lits) con el lote número diez v sein (1 6) de le menzene uno (1), por el ar en veinticuatro metros (24,00 Mts) con la calle sesenta y seis (6 6), nor of "Oriesta, en actenta metros (70, po-Mts) con el lote número cinco (5) de la manzana uno (1)., nor el Occi dente en setents metros \ 70,00 Mts & con el lote número siete (7) de la monama uno (1).---Si lote número diez y seis (-1 6) tiene una extensión superficiaria de dos mil seiscientes veinticinco vares cueltales (2.625; Va2) y accidencemindo ta an vainticuntry matras (24,000 lika),cop Largolia saganta ? 1... 1, (6 7 A.), nor el sur en veintiquatro metros (24,00 Mas) em el loce mimero eis (6) de la manzana uno (1)., nor el friente en setenta metros (70,00 lits) con el lote mi mero diez y siete (1 7) de la manzana uno (1.)., mor el Occi


dente en setenta metros (70,00 lits) con efficijo minoro quinco (1 5) de la manzana unn (1).---- El lote número diez y siete (1 7) tiene una extensión surerficiatia de des mil seiscientos veinticinco varas cuadradas (2.625 Vs2) y está communentido den tro de los siguientes linderos especiales. - Marte el Marte en vointicustro metro: (24,on lits) con la calle sasonia e pinto 4. (6 7 A.)., por el sur en veinticuntro metros (24,00 lits) con el lote mumero cinco (5) de la manzana uno (1), nor el O-jente en setenta metros (70,00 Mts) con el loce mimero uno (1) de la manzana uno (1)., cor el Cecid nte en setenta me tros (70,00 Mts) con el love mémoro diez y seis 3. (1 5 3.) de la manusama umo (1).---No obserante que la sabide y limitatos entos valentivantes con energiaxios, enti vesta se luna cara que on clarin. ---- T 3 3 C 5 2 0 :--- Que el lote de terrene objeto de la presente venta, fué adquirido como parte de mayor extensión, per la sociedad Vendodora per compras hechas a la sellora lnes Palacios de Palacios, segúm consta en la escritura número cuatro mil doscientos treinta (4. 2 3 0) de quince (1 5) de sentiembre de mil novecientes sesante y ciaco (1. 9 5 5) To torda Ferezra (3a.) de Pogotá, registrada en la Oficina de Re gistro de Instrumentos Públicos y Tivados de Sogotá, en el li bro Primero 10.) página trescientos cincuenta y uno (3 5 1) número once mil ciento B. (1 1 . 1 0 0 B.) y-matriculada en la mágina nocenta (9 0) tomo mil diez (1, 0 10) de Mogotá, y en la escritura mumero dos mil sciscientos novents y cinco (2. 6 9 5) del veintiocho (2 8) de junio de mil novecientos se sente y sois (1.960) Notavia Errara (3c. 3 de Jegelá, registrada en la misra Offenna de Artistra en al luyra recierza (lo.) rágina cuarenta (4 0) número trece mil ochocientes uno A. (13.801 A.) y matriculada en la régina tro-nta - eno (3 1) tomo mil ochemia (1. 0 8 0) de Bogoti.---- 3 U A R T n :----Que el mrecio de esta venta es la cantidad de cuatro cientos veinte mil resos (\$ 420.000, en) menodo corriente suma

3000

esta que el exponente y para la sociedad endedora, declara haber recibido a sa - lisfacción.----Q U I N T O :-----Que diche solares o lotes de terrenos son de la ple na y exclusiva propiedad de la sociedad, en cuyo nombre actua, la cual no los ha

enajenado nor acto anterior y en la actualidad los mosee quieta regular y macificamente, que no han sido objeto de demandas ci viles, ni estan embargados, ni nesan sobre su dominio condicio nes resolutorias y que, en general se halla libres de toda clase de gravamenes o limitaciones por lo cual saldrá al sameamiento de esta venta en los casos de la ley. ----- 9 E X T O :-----Que la sociedad vendedora construye por su cuenta vodas las o bras propias de una Urbanización industrial debidamente aproba das por las putoridades de este Distrito, tales como calzadas y andenes, ravimentos, alcantarillado, acueducto, energia electri ca y ductos telefonicos, obras que la sociedad Vendedora, com pletará en el termino de un año contado a partir de la fecha de la presente escritura, solvo fuerza mayor e immedimento insalva bls, de manera que lo que en dichos lotes se construya nueda be neficiarse de dichos servicios regando la sociedad compredera, el valor de las instalaciones correspondientes al interior del lote de terreno y sin que la sociedad vendedora se haga respon soble de las demoras en que incurran las respectivas empresas para la instalación de tales servicios o de los daños que se ocasionaren por la sociedad compradora o por sus sucesores en los andenes, sardineles o el navimento de las calles, con motivo de la construcción que se acometa en los lotes.----S E P T I M D :----El comprador declara conocer la reglamentación de la Urbanización y tantocel*como sus causahabientes se obligan a su cumplimiento. ---- Presente el señor SAMY ROHR G., identificado conforme aparace al nié de su firma, a quien conozco personal mente de lo cual doy fé y dijo.---A-).---Que obra en su calidad

de Gerente en ejercicio de la socieded donominada " INVERSIONIS . TRANSCONTINENTAL TRINSCO S.A. " domiciliada en Bogotá, y cons tituida nor escritura mública custrocientos treinta y cinco (4 3 5) de cinco (5) de febrero de mil novecientos sesenta y cinco (1. 9 6 5) oto gode en la "otaria quinta (5a.) de Bo gota, con la denominación " INVESTICAS CLANCOCULINERTU. S. A. 1.7500 S.A. " y reformada cor escritura missão tres mil cuntros cientos ochenta y siete (3. 487) de veintidos (23) de junio de mil novecientos mannie y e neo 1. 9 0 5), etergada en la misma Motaría, nor medio de la cual se cambió la antiqua denominación por la actual de " INVERSIONES TANGOVARNENTA Tivisco S.A. ".---U-).---- Que aconto la transfe oncia que por este instrumento le ha sido bocha e la saciodad que rorresonta por la sociedadURBANIZACIONES V CHUSCHICHEMES CARREALETAS LIKE TABA " y los términos que la contienen, declarando que ya reci bis a number do la sociedad " INVENTAR TIANGUNTIMENTAL S. Af " en forme real y material el solar objeto, de la venta.----C-).---Que expresamente se obliga a observar en cuanto a las edificaciones que construya en los solares. Todas las disrosi ciones, acuerdos y reglamentos del Distrito Especial de Dogetá y los de todas las empresos de Servicios Públicos.---- En este estado declaran ambas martes que los gastos que ocasione el o ter amiento y el registro posterior de esta escritura, inclu yendo el valor del Imruesto de Peristro y Anotación serán cubier tos por los contratentes por partes igualos.---- de pagazon les lumuestos Fiscales Forresmondientes. ---- (Aqui los Commro bantes).----- LEIDO, el mresente rública instrumento a los com naceciences y dvortidos del meiscro dentro del término legal lo amrobaron y firman junto con los testigos mencionados cade mi y commigo el Votario que de todo lo exruesto doy fé. ---



600 ... NUMERO SEISCIENTOS



No. 000 CITIES NORMO SEISCIENTO

En la ciudad de Bogota, Diatrito.Equipecial, Departmento de Gundinama es

ca, República de Colombia, siendo el dra veintiuno (21) del mes de Pebrero --de mil novecientos setenta y dos ((1.972), ante mf. JOR = GE MENDOZA PLAZAS, Notario Tercero (del grre lo de Bogota, compareció el señor SALOMON CADITORU CUSNIR, quien se identifico con la dedula Que es mayor, de estado civil das de la sociedad INVERSIONES domiciliada. 1. 19 St. de Tota Tota Outens y reformada por valos in Dument exhibiendo ante mi, el Rotario, conficado de constitus ción y Gerencia expedido por la C ara de Comercio de Bogota, Distrito Especial que se protocoliza. (* ; SEGUNDO: = Que transfiere a tituto de venta, en favor = de VIVIENDAS Y CONSTRUCCIONES DE HORMIGON ARMA DO, HORA LTDA. , quien en lo sucesivo se llamara el = GOMPRADOR, los derechos de dominio y la posesión material que la sociedad que representa tiene aobre un solar, o lote de terreno localizado en la ciudad de Bogota,

seis (16) de la manzana uno(1), en el plano de la Urban

en la Urbanización "LOS ALAMOS", PRIMERA ETAPA, #
SECTOR INDUSTRIAL, distinguido con el número dieci=

nización que se protogolizó con la escritura número == cinco mil doscientos setenta y tres (5.273) del diccisie= te (17) de noviembre de mil novecientos sesenta y siete= (1.967), otorgada en la Notarfa Tercera (3a.) de Bogo= ta, el cual lote tiene una cabida de mil seiscientos ochen= ta metros cuadrados (1.680.00 M.2), y está comprendi= do por los siguientes linderos: = NORTE, en veinticuatro metros (24.00 mts.)), con la calle sesenta y siete A. = = (67.A); SUR, en veinticuatro metros (24.00 mts.), con el lote número seis (6) de la manzana uno (1);ORIENTE, en setenta metros (79.00 mts.) con el lote admero die= cisiete (17.) de là manzana dno (1); y OCCIDENTE, en se= tenta metros (70.00 mts.), con el lote número quince = (15), de la manzana uno (1). = No obstante la cabida y = linderos antes citados, esta venta se hace como cuerpo= cierto . Para efectos de la nomenclatura urbana, este lo= te figura en el registro Catastral con el número noventa y tres veintidos (93= 22) de la calle sesenta y siete A. = (67.A.). REGISTRO CATASTRAL NUMERO 66.T. 93/5. == TERCERO: - La Sociedad Vendedora adquirió el immueble que vende por compra hecha a URBANIZACIONES Y CONS-TRUCCIONES CAPITALINAS LIMITADA, según escritura = número cinco mil sefecientos once (5.711) de diciembre cinco (5) de mil novecientos sesenta y siete (1.767), == otorgada en la Notaría Tercera (-3a.) de Bogotá, y regis trada en la Oficina de Régistro de Instrumentos Públicos y Privados de Bogotá, D.E., en el Libro Primero, pági= na doscientos cuarenta y cinco (245), numero mil qui== nientos cincuenta y nueve B. (1:559.B.), el veinticinco (25) de enero de mil novecientos sesenta y ocho (1.968) y matriculada en la página ciento setenta y tres (173), = del tomo mil doscientos quince (1.215) de Bagota, el ocho (8) de febrero de mil novecientos sesenta y ocho (1.968),



CUARTO: = Que la sociedad vendedora

posee materialmente el inmueble que=

vende, que su dominio está libre de =

derechos de usufructo, uso y habita=

ción ,o condiciones resolutorias; em=

bargos, litigios pendientes, gravame=

nes; y en general de todo factor que pueda afectar el = derecho que tiene sobre el inmueble. = = QUINTO: = Que el lote objeto de este contrato tiene construfdas las == obras de urbanismo correspondientes a los frentes de « los lotes, así como las redes de alcantarillado, energía eléctrica y la canalización telefónica, siendo por cuen= ta de la Sociedad Compradora el valor de las instalacios nes correspondientes al interior del lote de terreno, « pero salva la sociedad vendedora su responsabilidad por las demoras en que para la conexión de tales servicios = incuerrieren las respectivas empresas y por los daños= que/ocasionaren por la sociedad compradora o por sus = sucesores en los andenes, sardineles, o el payimento = de las calles, con motivo de la construcción que se aco= meta en el lote. = = SEXTO: = El precio de la compras venta consignada en esta escritura es la suma de DOS= CIENTOS SETENTA MIL PESOS (\$270.000.00), que la so= ciedad compradora pagará así; . La suma de OCHENTA : Y UN MIL PESOS (\$81.000.00), moneda corriente que la = Sociedad compradora y para ésta 🖛 declara recibida a sa: tisfacción, y el saldo, o sea la suma de CIENTO OCHEN-TAY NUEVE MIL PESOS (\$189.000.00), lo pagará en la forma y términos que se expresan más adelante. ----n-SEPTIMO: = Que la Sociedad Vendedora hace desde hoy = entrega a la Sociedad Compradora del inmueble matenia de la venta. = Presente el señor doctor MARIO CORREAL REYES, se identificó con su cédula de ciudadanía núme=

ro 118.831 expedida en Bogotá, y declaró: = a). Que = es varóπ mayor, de estado civil casado y domiciliado= en Bogota. ---b). Que en este acto obra en nombre y = representación y en su calidad de Gerente en ejercicio de la sociedad VIVIENDAS Y CONSTRUCCIONES DE HOR = MIGON ARMADO "HORA LIMITADA", domiciliada en Bogo tá y constituïda mediante la escritura pública número = custro mil doscfentos cincuenta y cuatro (4254) del == treinta (30) de julio de mil novecientos setenta (4.970). y otorgada en la Notarfa Primera (la.) de Bogotá, lo e cual acreditó según certificado de constitución y Geren= cia expedido por la Camara de Comercio de Bogota, que se protocoliza. = c) . Que en nombre de la sociedad que: representa acepta la venta que se le hace, según las es= tipulaciones consignadas en esta escritura, con las cua= les está conforme y que da por recibido real y materials mente y a su entera satisfacción el inmueble que adquie= re y para la sociedad que representa, = d). Que el saldo del precio de la venta, o sea la suma de CIENTO OCHEN-TAY NUEVE MIL PESOS (\$189.000.00), se obliga apagar= lo a la Sociedad Vendedora en sus oficinas de Bogotá, o a su orden, en treinta (-80) instalamentos iguales y su: cesivos per valor cada uno de SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SIETE CEN-TAVOS (\$ 7.869.77), el primero de los cuales pagará el día dieciocho (18) de marzo de mil novecientos setenta y dos (1,972); el segundo el día dieciocho (18) de abril de mil novecientos setenta y dos (1.972); y así sucesiva= mente cada treinta (30) días hasta la cancelàción total de su deuda para con la sociedad Vendedora. En dicho s instalamentos está incluído el valor de los intereses de financiación a la tasa del uno y medio por ciento (11%). mensual sobre saldos, por tales instalamentos y en la

Charles at



cuantía expresada para cada uno, la sociedad compradora ha aceptado y = entregado a la sociedad Vendedora, sendas letras de cambio numeradas = del uno al treinta (1 al 30). En caso de incurrir la sociedad compradora =

en mora en el pago de uno o más de tales instalamentos reconocerá a la sociedad Vendedora intereses de moraw del dos por ciento (2%) mensual sobre las cuotas venci= das, sin que ésto implique prorroga para el pago de las cuotas y/o de la deuda ni vaya a afectar las acciones = legales de la parte Acreedora. Que el Acreedor podrá = considerar insubsistente el resto del plazo y exigir eje= cutivamente la cancelación de la totalidad del saldo de = la obligación a cargo del compareciente y que aquí se = garantiza hipotecariamente , en el caso de mora de tres o más instalamentos consecutivos de la deuda, así como también en el evento de que el inmuchle fuere perseguido judicialmente por un tercero. Que para garantizar el = pago del saldo insoluto de la deuda, de sus intereses y de los gastos de cobro, si a ello hubiere lugar y el cumplimiento de las demás obligaciones aquí pactadas, ade= mas de comprometer su responsabilidad personal, constituye hipoteca de primer grado en favor de la Sociedad= Vendedora, sobre el inmueble materia de este contrato= y sobre las edificaciones que en él se levanten. ----g). Que en la misma hipótesis de mora, el compareciente se obliga a reembolsar, además de los intereses de := mora, el valor de los gastos y honorarios profesiona= les de la cobranza extrajudicial o judicial que adelantare la parte acreedora en la cual delega, además, y desde ya, el derecho de designar secuestre: -h} .- Que acepta desde ahora el traspaso que el Acreedor hiciere en fa==

vor de un tercero, del crédito a cargo del exponente = y de sus garantías accesorias, sutorizando desde ahora al Notario para que sin previo requerimiento ni autorizas ción judicial expida al Acreedor cuantas copias auténti= cas que de este documento solicite. --i). Que conoce la reglamentación de la Urbanización LOS ALAMOS, PRIME-RA ETAPA, SECTOR INDUSTRIAL, y que se obliga, tanto 61 como sus causahabientes a su cumplimiento, sin lugar a posteriores reclamaciones por este concepto contra la entidad Vendedora y que poveera en su construcción = = desagues separados para aguas lluvias y para aguas negras llevando las primeras a la cuneta de la calzada y las segundas a la red de alcantarillado respectiva. ----i). Que se obliga a pagar los impuestos o contribuciones que liquide el Departamento de Valorización del Distrito Especial de Bogotá, a cargo del inmueble materia de es= ta venta, en cualquier tiempo a partir de la fecha de esta escritura, ----Presente nuevamente el señor SALO= MON CROITORU CUSNIR, de las condiciones civiles ya= dichas, manifesto; = Que acepta la forma de pago pacta= da y la hipoteca constituída a favor de la Sociedad que = representa por la suma de CIENTO OCHENTA Y NUEVE-MIL PESOS (\$189.000.00), como saldo del precio, ----COMPROBANTES: = Los comparecientes presentaron los comprobantes fiscales que enseguida se relacionan y que se agregan a la escritura. CERTIFICADO DE PAZ Y SAL = VO NUMERO 1042684 expedido el 11 de enero de 1972, por la Admon, de Impuestos Nales, de Bogotá, a javor de IN-VERSIONES TRANSCONTINENTAL, S.A. NIT 60.010.880. = Válido hasta marzo 3 de 1972. ... CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO NUMERO 1410977 -- expedido el 15 de Febrero de 1972 ---- por la Admón de Impuestos Nales de Bogotás a javor de · VIVIENDAS Y CONSTRUCCIONES DE



ANEXO 4

Cotización de laboratorios. Fuente: Autores del documento.





COT-ENS-372-15 Bogotá D.C. 21 de Abril de 2015

Ingeniero
ALVARO RODRÍGUEZ
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
leoruiz27@hotmail.com
Bogotá

ASUNTO: PROPUESTA PARA ENSAYOS DE LABORATORIO

Apreciado Ingeniero Rodríguez:

Reciba un cordial saludo en nombre de la Asociación Colombiana de productores del concreto ASOCRETO y el laboratorio de concreto.

Contamos con un Sistema de Gestión de Calidad orientado a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mediante la implementación de una estructura organizacional eficiente, un equipo humano capacitado, instalaciones apropiadas y el cumpliendo de las normas y procedimientos nacionales e internacionales.

Ofrecemos servicios de control de calidad sobre cemento, agregados, concreto, mortero, suelos, mampostería, medición del índice de perfil, pavimentos y patología, así como servicios de calibración de máquinas de ensayo a compresión y calibración de instrumentos de pesaje.

Además contamos con el servicio de escaneo de estructuras y suelos mediante el uso de radares y tomografía eléctrica.

Laboratorio del Concreto: Calle 798 No. 51-45 PBX: (571) 610 0797 FAX: (571) 5471700







Sede Principal: Calle 103 No. 15-80 PBX: (571) 618 0018 PBX: (571) 756 0990





COT-ENS-372-15

ENSAYOS DE LABORATORIO

1. ACTIVIDADES

Para realizar el servicio se tendrán en cuenta las siguientes actividades:

- Desplazamiento del personal al sitio de trabajo
- · Ensayo con Ultrasonido
- Extracción de núcleos
- · Corte y compresión de núcleos
- Elaboración y entrega de informes

2. COSTO DEL SERVICIO:

El valor del servicio incluye lo siguiente:

- · Realización de los ensayos
- Elaboración y entrega del informe

A continuación relacionamos normas y valores de los ensayos:

ENSAYO	MORMA TECNICA	CANTEAD UNEADES	V. UNITARIO (B)		V. TOTAL (8)
LOT? - EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE 7,5 cm. DE DÁMETRO, 15 cm DE LONGITUD (*)	LO17 - NTC 3658		\$ 145,000,00	\$	\$1305,000
LEYF - CORTE Y ENSAYO A COMPRESIÓN	LOTF- MTC 675				*130000
LOTE - EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE 10 an. DE DAMETRO, 20 an. DE LONGITUD (*)	LOSS - NTC SESS	3	\$ 158,000,00	\$47400	
L010 - CORTE Y ENSAYO A COMPRESIÓN	LOIS-MTC 673				
LESH - ENSATO DE ULTRASONIDO POR ELEMENTO	L094 - NTC 4025	12	\$85,000,00		\$1020.000
Subtotal				- (2.799.000/
IVA 16%				\$	447,840,
Subtotal				\$	3.246,840,
Valor Total del Servicio				\$	3.248,840,

(*) Las actividades incluidas en el presente documento no están amparadas por la acreditación de ONAC

Laboratorio del Concreto: Calle 79B No. 51-45 PBX: (571) 610 0797 FAX: (571) 5471700







Sede Principal: Calle 103 No. 15-80 PBX: (571) 618 0018 PBX: (571) 756 0990





COT-ENS-372-15

3. OBSERVACIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO

- Para llevar a cabo el servicio, la empresa contratante debe disponer de una persona responsable en el sitio y previamente debe enviarse los datos del mismo.
- El área de trabajo debe estar debidamente demarcada, adicionalmente debe enviarse con anticipación los elementos donde se realizarán las pruebas.
- La extracción de núcleos no incluye la reparación de las perforaciones.
- Es importante recordar que para la extracción, los espacios donde se va a realizar el trabajo deben estar despejados de elementos de oficina y/o equipos que se puedan dañar en contacto con el agua, adicionalmente contar con los servicios de agua, luz (110 voltios para la instalación del taladro) cercanos al sitio de trabajo o de ser necesario suministrar extensiones y manguera.
- La empresa contratante suministrará andamios en el lugar de trabajo de ser necesario.
- La empresa contratante debe suministrar el personal de apoyo para el movimiento de andamios y demás labores requeridas durante la ejecución de los ensavos.
- En caso de que la empresa contratante no cuente con el servicio de luz en la obra el Laboratorio del Concreto Asocreto suministrará la planta eléctrica la cual tiene un costo de \$ 100.000 pesos. (En caso tal deberá solicitarse con dos días de anticipación)

Laboratorio del Concreto: Calle 798 No. 51-45 PBX: (571) 610 0797 FAX: (571) 5471700







Sede Principal: Calle 103 No. 15-80 PBX: (571) 618 0018 PBX: (571) 756 0990





COT-ENS-372-15

4. CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

- · Asocreto no es responsable de emitir análisis y/o recomendaciones sobre los resultados obtenidos en los ensayos, en caso de que el cliente requiera un informe con el procedimiento o la metodología utilizada éste tendrá un costo adicional; dependiendo del alcance de los ensayos, el laboratorio confirmará si podrá emitir dicho informe.
- Por favor enviar el soporte de pago al e-mail mercadeo lab@asocreto.org.co
- Las condiciones de la oferta se mantendrán siempre y cuando se cumpla con el número de ensayos establecidos y acordados por las dos partes.
- Esta oferta tendrá vigencia de 90 días.
- · Nuestro cliente tiene la oportunidad de presentar los reclamos y/o sugerencias para mejorar el servicio del Laboratorio cuando lo considere necesario o cuando se presenten inconvenientes al correo electrónico metrologia@asocreto.org.co

5. FORMA DE PAGO:

- 50% antes de realizar el servicio y el 50% restante para la entrega de los informes, estos serán entregados una vez sea cancelada la factura.
- Si el pago lo realiza en cheque favor girarlo a nombre de ASOCRETO.
- La compañía contratante debe cancelar el IVA (16%).
- Favor no hacer Retención en la Fuente, ASOCRETÓ es una entidad sin ánimo de lucro (Resolución 2795).
- Favor realizar el respectivo pago a nombre de ASOCRETO, en: BANCOLOMBIA cuenta de ahorros No. 2022015619-3 o cuenta corriente No 16745004804 Sucursal Centro Andino.

Cordial saludo.

Viviana Andrea Plazas Asistente Comercial

Copia: Ing. Nelson M. Hernández - Jefe de Laboratorio y Calidad

Laboratorio del Concreto: Calle 79B No. 51-45 PBX: (571) 610 0797 FAX: (571) 5471700







Sede Principal: Calle 103 No. 15-80 PBX: (571) 618 0018 PBX: (571) 756 0990